

3M Occupational Health and Environmental Safety



3M™ Kit de Prueba de Ajuste FT-10, FT-20 y FT-30

Bienvenido y gracias por seleccionar el Aparato de Prueba de ajuste de 3M.

Durante esta pequeña revisión, hablaremos sobre como utilizar su Aparato de prueba de ajuste. El objetivo de esta revisión es mostrarle como preparar operar el aparato de prueba de ajuste

Usted puede encontrar información adicional en el Manual de Instrucciones del Usuario contenido en el empaque del producto ó llamando a la línea técnica de 3M al 1-800-243-4630 en los Estados Unidos









$3M^{TM}$ Kit de Prueba de Ajuste FT-10, FT-20 y FT-30

Fit Test Apparatus Replacement Parts

Part No.:	Description:	Replace When:
FT-11	Sensitivity Solution - Sweet	Empty
FT-12	Fit Test Solution - Sweet	Empty
FT-31	Sensitivity Solution - Bitter	Empty
FT-32	Fit Test Solution - Bitter	Empty
FT-13	Nebulizer	Damaged
FT-14	Test Hood	Ripped, torn or damaged
FT-15	Collar	Damaged

R

;Precaución!

B uso de estos productos por personal no entrendo o no calificado, o el no utilizar los productos de acuerdo a las instrucciones del usuario, puede afectar de manera adversa el desempeño del producto y resultar en enfermedad o muerte. Estos productos deben ser utilizados solamente por personas calificadas, debidamente entrenadas en el uso y mantenimiento, y solamente de acuerdo con los manuales de operación y mantenimiento. Cada persona que utilice estos productos tiene que leer y entender primero el manual de operadores.

For more information, please contact:

3M Occupational

Health and Environmental Safety Division (OH&ESD)

In the U.S., contact:

Sales Assistance

1-800-896-4223

Technical Assistance

1-800-243-4630

Fax On Demand

1-800-646-1655

Internet

http://www.3M.com/occsafety

For other 3M products

I-800-3M HELPS

In Canada, contact:

3M Canada Company, OH&ESD

P.O. Box 5757 London, Ontario N6A 4TI

Sales Assistance

I-800-265-1840, ext. 6137

Technical Assistance (Canada only)

1-800-267-4414

Fax On Demand

1-800-646-1655

Internet

http://www.3M.com/CA/occSafety

Technical Assistance In Mexico

I-800-712-0646 5270-2255, 5270-2119 (Mexico City only)

Technical Assistance In Brazil

0800-132333

Fax On Demand O.U.S.Locations

1-651-732-6530